


MIR_CA_26



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_26

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

04/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Castagnetti Giovanna

id_cruscotto

Via

Serafina

N° civico

37

CAP

41037

Località

Crocicchio

UTM E

11°2'37,302"

UTM N

44°51'39,307"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	250

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

Si tratta della copertura danneggiata di un fabbricato pericolante

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 26 (1)	
MIR CA 26 (2)	
MIR CA 26 (3)	
MIR CA 26 (4)	
MIR CA 26 (5)	
MIR CA 26 (6)	
MIR CA 26 (7)	

NOTE

Copertura e tettoia di un fabbricato molto pericolante in attesa di demolizione.
Verificare MUDE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 26 (1)



MIR CA 26 (2)



MIR CA 26 (3)



MIR CA 26 (4)



MIR CA 26 (5)



MIR CA 26 (6)



MIR CA 26 (7)