



MIR_CA_14



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_14

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

10/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Menga Roberto

id_cruscotto

MIR 293

Via

Cavo

N° civico

28

CAP

41037

Località

Mortizzuolo

UTM E

11°8'8,135"

UTM N

44°53'46,518"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	200	0
D.Copertura danneggiata	0	1000

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Capannone con tetto in amianto crollato a metà, la parte non crollata è pericolante. Utilizzare particolari accorgimenti per la rimozione

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

Tetto del capannone con lastre di amianto, struttura pericolante da mettere in sicurezza prima di procedere

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 14 (1)	
MIR CA 14 (2)	
MIR CA 14 (3)	
MIR CA 14 (4)	
MIR CA 14 (5)	
MIR CA 14 (6)	

NOTE

Capannone in parte crollato con amianto frammisto alle macerie

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 14 (1)



MIR CA 14 (2)



MIR CA 14 (3)



MIR CA 14 (4)



MIR CA 14 (5)



MIR CA 14 (6)