


# POS\_CA\_18



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**POS\_CA\_18**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

12/06/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

**A**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Guerzoni Luigi

id\_cruscotto

POS 011

Via

Provinciale

N° civico

53

CAP

41039

Località

UTM E

11°1'17,119"

UTM N

44°54'7,065"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	20

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

La copertura non risulta danneggiata

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 18 (1)	<input type="text"/>
POS CA 18 (2)	
POS CA 18 (3)	
POS CA 18 (4)	

### NOTE

Non si rileva la presenza di amianto tra le macerie. L'amianto presente è solo sulla copertura dei garages ma risulta intatto.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 18 (1)



POS CA 18 (2)





POS CA 18 (3)



POS CA 18 (4)