



MIR_CA_15



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_15

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

28/05/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Stefanini Marta

id_cruscotto

Via

di Mezzo

N° civico

94

CAP

41037

Località

San Giacomo

UTM E

11°3'7,583"

UTM N

44°52'3,74"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A. Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	8
B. Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0
C. Cumulo macerie frammiste ad amianto	10	0
D. Copertura danneggiata	0	20

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 15 (1)	
MIR CA 15 (2)	
MIR CA 15 (3)	
MIR CA 15 (4)	
MIR CA 15 (5)	
MIR CA 15 (6)	
MIR CA 15 (7)	
MIR CA 15 (8)	

NOTE

Nell'area sono presenti lastre di amianto, una cisterna con all'interno vari frammenti ed è presente un ricovero attrezzi con la copertura con la copertura danneggiata e varie lastre rotte all'interno, strutture pericolante

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Matteo Beltrami

Altro (proprietà):



MIR CA 15 (1)



MIR CA 15 (2)



MIR CA 15 (3)



MIR CA 15 (4)

MIR CA 15 (5)



MIR CA 15 (6)





MIR CA 15 (7)



MIR CA 15 (8)