


# MIR\_CA\_38



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR\_CA\_38

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

06/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Baraldi Marisa

id\_cruscotto

Via

Gazzuoli

N° civico

9

CAP

41037

Località

Quarantoli

UTM E

11°5'43,556"

UTM N

44°53'58,392"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	2

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 38 (1)	
MIR CA 38 (2)	
MIR CA 38 (3)	
MIR CA 38 (4)	

### NOTE

Edificio da demolire con tettoia di 2,00 mq di c.a. ancora in copertura, non danneggiato.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 38 (1)



MIR CA 38 (2)





MIR CA 38 (3)



MIR CA 38 (4)