



MIR_CA_20



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_20

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

16/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Vincenzi Dilva

id_cruscotto

Via

Fiorano

N° civico

21

CAP

41037

Località

UTM E

11°10'58,002"

UTM N

44°55'26,155"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	80

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

150

Distanza dalla via d'accesso m:

2

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da
ripulire:

/

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e
sicurezza
dell'area:

/

Necessità di
migliorare
l'illuminazione:

/

Possibilità
d'esondazione,
allagamenti:

/

Elementi
problematici:

/

Necessità di
isolare servizi o
strutture:

/

Presenza di altri
pericoli
(pendenze,etc):

/

Necessità di
piattaforma o altro
per raggiungere le
macerie:

/

Presenza di
strutture con
copertura in e/ca
danneggiata:

Si tratta della copertura di un garage (h
2,50 mt), in attesa di demolizione.

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

MIR CA 20 (1)

MIR CA 20 (2)

MIR CA 20 (3)

MIR CA 20 (4)

NOTE

Circa mq 80 di copertura di un garaga, le lastre sono intatte, il fabbricato è in attesa di demolizione.

OPERATORI

Comune:

/

Gestore:

Matteo Beltrami

Altro (proprietà):

/



MIR CA 20 (1)



MIR CA 20 (2)



MIR CA 20 (3)



MIR CA 20 (4)