



# RAV\_CA\_01



<p align="center"><b>SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE</b></p>	
---	--

Scheda di rilevazione N°:

RAV\_CA\_01

## Gestore SGRUA

Geovest Srl

## Data

04/07/2014

Comune

RAVARINO

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO	
--------------------------	--

Nome (proprietà)

Bosich Nicia
--------------

id\_cruscotto

Via

Nuova

N° civico

3359/B

CAP

41017

Località

\_\_\_\_\_

UTM E

11°04'18"

UTM N

44°45'12"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
		0
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	4	0
D.Copertura danneggiata	0	700

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
	0	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Area non recintata accessibile tramite strada ghiaia

Necessità di migliorare l'illuminazione:

No

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

No

Elementi problematici:

Nessuno

Necessità di isolare servizi o strutture:

Non necessario

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Le tettoie sono ubicate sopra o a fianco di strutture pericolanti

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Si la piattaforma è necessaria per la bonifica e la rimozione dei materiali che sono in quota

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

Le tettoie presentano, in alcuni punti, copertura danneggiata

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
RAV CA 01 - Tettoia 1	
RAV CA 01 - Tettoia 2	
RAV CA 01 - Tettoia 3	
RAV CA 01 - Lastre rotte 1	
RAV CA 01 - Lastre rotte 2	
RAV CA 01 - Lastre rotte 3	

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



RAV CA  
01.tettoia 1.jpg



RAV CA  
01.tettoia 2.jpg



RAV CA  
01.tettoia 3.jpg



RAV CA  
01.lastre rotte  
1.jpg





RAV CA  
01.lastre rotte  
2.jpg



RAV CA  
01.lastre rotte  
3.jpg