


# MIR\_CA\_33



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR\_CA\_33

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Cavazza Daniele

id\_cruscotto

Via

S. Martin Carano

N° civico

146

CAP

41037

Località

S. Martin Carano

UTM E

11°1'57,751"

UTM N

44°53'37,981"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	200

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Le lastre sono stoccate dietro alla casa. Nelle prossime settimane sarà avviato un cantiere, le lastre saranno spostate in una zona raggiungibile

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 33 (1)	
MIR CA 33 (2)	
MIR CA 33 (3)	
MIR CA 33 (4)	

### NOTE

Vi sono lastre sopra ad un bancale e lastre appoggiate al muro. Saranno spostate perché inizia la costruzione di un capannone e diventerebbero irraggiungibili. Da verificare se è in corso procedura Sfinge.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 33 (1)



MIR CA 33 (2)





MIR CA 33 (3)



MIR CA 33 (4)