


SAN_CA_1



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

SAN_CA_01

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

30/07/2014

Comune

SANT'AGOSTINO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Diegoli Paolo

id_cruscotto

/

Via

Canale Angelino

N° civico

2

CAP

44047

Località

UTM E

686.533,685

UTM N

4.963.188,704

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	200

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM_0429	
SAM_0430	
SAM_0431	
SAM_0432	
SAM_0433	
SAM_0434	
SAM_0435	
SAM_0436	
SAM_0437	
SAM_0438	
SAM_0439	
SAM_0440	

NOTE

Bonifica a terra del materiale - si consiglia di controllare l'area perimetrale del fabbricato (porzione) in quanto potrebbero esserci piccoli frammenti residui

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SAM_0429.JPG



SAM_0430.JPG



SAM_0431.JPG



SAM_0432.JPG

SAM_0433.JPG



SAM_0434.JPG



SAM_0435.JPG



SAM_0436.JPG



SAM_0437.JPG



SAM_0438.JPG



SAM_0439.JPG



SAM_0440.JPG

