



BON_CA_05



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

BON_CA_05

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

28/07/2014

Comune

BONDENO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Masi Franca

id_cruscotto

Via

Abici

N° civico

581

CAP

44012

Località

Gavello

UTM E

681.203,230

UTM N

4.972.975,353

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	0
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	0	0
D.Copertura danneggiata	0	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	2	una rotta e una interga

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM-0336	
SAM-0337	
SAM-0338	
SAM-0339	
SAM-0340	
SAM-0341	
SAM-0342	
SAM-0343	
SAM-0344	
SAM-0345	
SAM-0346	
SAM-0347	
SAM-0348	
SAM-0349	

NOTE

Verifica da parte Comune stato pratica magazzino (Mude/Sfinge)
[E' indicato nel campo superficie m2 la seguente nota "fienile 262,5 m2 magazzino 418 m2]

OPERATORI

Comune:

Bonora Elena

Gestore:

Tassinari D Giovan

Altro (proprietà):

Bonzagni Raffaella



SAM_0336.JPG



SAM_0337.JPG



SAM_0338.JPG



SAM_0339.JPG



SAM_0340.JPG



SAM_0341.JPG

SAM_0342.JPG



SAM_0343.JPG





SAM_0344.JPG



SAM_0345.JPG



SAM_0346.JPG



SAM_0347.JPG



SAM_0348.JPG



SAM_0349.JPG