


MIR_CA_02



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_02

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Truzzi Cristina

id_cruscotto

MIR 024

Via

Diversivo

N° civico

3

CAP

41037

Località

UTM E

11°0'59,9508"

UTM N

44°52'35,4108"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	50	0
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	4	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	3	non si è certi che una delle 3 cisterne sia in e/c.a.

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 2 001	
MIR CA 2 002	
MIR CA 2 003	
MIR CA 2 004	
MIR CA 2 005	
MIR CA 2 006	
MIR CA 2 007	
MIR CA 2 008	

NOTE

Le lastre ondulate si presentano molto frammentate, occorrerà quindi recuperare detto materiale frammisto al laterizio a causa dell'impossibilità di separarlo con assoluta certezza.
Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna e Mantovani Gino

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 2 001



MIR CA 2 002



MIR CA 2 003



MIR CA 2 004



MIR CA 2 005



MIR CA 2 006



MIR CA 2 007



MIR CA 2 008