



# MIR\_CA\_17



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR\_CA\_17

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Ghelfi Antonella

id\_cruscotto

Via

Guidalina

N° civico

10

CAP

41037

Località

Mortizzuolo

UTM E

11°9'48,943"

UTM N

44°53'11,754"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	60
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	100	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 17 (1)	
MIR CA 17 (2)	
MIR CA 17 (3)	
MIR CA 17 (4)	
MIR CA 17 (5)	
MIR CA 17 (6)	

### NOTE

Nell'area vi sono circa 60 mq di lastre ed un mucchio di macerie di circa 100 mc contaminato.  
Pratica MUDE in corso.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 17 (1)



MIR CA 17 (2)



MIR CA 17 (3)



MIR CA 17 (4)



MIR CA 17 (5)



MIR CA 17 (6)