


# MIR\_CA\_29



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR\_CA\_29

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

05/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Modena Giorgio

id\_cruscotto

Via

Luosi

N° civico

72

CAP

41037

Località

UTM E

11°4'3,308"

UTM N

44°53'8,798"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	20

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 29 (1)	<input type="text"/>
MIR CA 29 (2)	
MIR CA 29 (3)	

### NOTE

La tettoia danneggiata si trova nel cortile interno sul retro della casa. Non si può entrare con nessun mezzo.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 29 (1)



MIR CA 29 (2)



MIR CA 29 (3)