


# POG\_CA\_01



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**POG\_CA\_01**

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

29/07/2014

Comune

POGGIO RENATICO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

**A**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Bellodi Giuliana

id\_cruscotto

/

Via

Tracchi

N° civico

4

CAP

44028

Località

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	300

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM_0377	
SAM_0378	
SAM_0379	
SAM_0380	
SAM_0381	
SAM_0382	
SAM_0383	
SAM_0384	
SAM_0385	
SAM_0386	
SAM_0387	
SAM_0388	
SAM_0389	
SAM_0390	
SAM_0391	

### NOTE

La proprietà si riserva di valutare l'eventuale abbattimento del fabbricato danneggiato.

## OPERATORI

Comune:

Tassinari-Giovannet

Gestore:

Geom. Gianni Rizzi

Altro (proprietà):

AUSL Rinaldi Giorgi



SAM\_0377.JPG



SAM\_0378.JPG



SAM\_0379.JPG



SAM\_0380.JPG





SAM\_0381.JPG



SAM\_0382.JPG



SAM\_0383.JPG



SAM\_0384.JPG



SAM\_0385.JPG



SAM\_0386.JPG





SAM\_0387.JPG



SAM\_0388.JPG



SAM\_0389.JPG



SAM\_0390.JPG





SAM\_0391.JPG