



MIR_CA_10



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_10

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

07/01/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Troncone Marco

id_cruscotto

MIR 242

Via

della Corte

N° civico

7-8-10-14

CAP

41037

Località

Gavello

UTM E

11°11'2,3316"

UTM N

44°55'26,2344"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	3

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 10 001	
MIR CA 10 002	
MIR CA 10 003	
MIR CA 10 004	

NOTE

Trattasi di piccoli frammenti di lastre ondulate in e/c.a. sparsi su un'area di circa 3 mq.
Si precisa che sull'area in oggetto era già stata effettuata una regolare bonifica da parte di ditta specializzata. Allegato il Piano di lavoro.
Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna e Mantovani Gino.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 10 001



MIR CA 10 002



MIR CA 10 003



MIR CA 10 004