


A map showing the location of S. Martino L. Carano. The map includes labels for Concordia, Mirano, S. Martino L. Carano, S. Giacomo Roncole, and S. Sossio. A red dot marks the location of S. Martino L. Carano. The map also shows a road network and a river.



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_36

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

04/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Gambuzzi Maria Luisa

id_cruscotto

Via

Prati

N° civico

11

CAP

41037

Località

Sa n Martin Carano

UTM E

11°2'19,342"

UTM N

44°53'5,446"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	50

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Tubazioni	1	ml 100

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 36 (1)	
MIR CA 36 (2)	
MIR CA 36 (3)	
MIR CA 36 (4)	
MIR CA 36 (5)	
MIR CA 36 (6)	
MIR CA 36 (7)	
MIR CA 36 (8)	

NOTE

N° 2 tettoie e ml 100 di tubazione.
Verificare procedura Sfinge

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 36 (1)



MIR CA 36 (2)



MIR CA 36 (3)



MIR CA 36 (4)

MIR CA 36 (5)



MIR CA 36 (6)





MIR CA 36 (7)



MIR CA 36 (8)