


# MIR\_CA\_08



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

**MIR\_CA\_08**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

**A**

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Ing. Gatto Corrado per Comune di Mirandola

id\_cruscotto

MIR 166

Via

Punta

N° civico

68

CAP

41037

Località

Quarantoli

UTM E

11°5'23,7192"

UTM N

44°54'58,4316"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	2
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 8 001	
MIR CA 8 002	
MIR CA 8 003	
MIR CA 8 004	

### NOTE

La cisterna dovrà essere rimossa mediante uso di piattaforma o ponteggio.  
Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna e Mantovani Gino.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 8 001



MIR CA 8 002





MIR CA 8 003



MIR CA 8 004