


MIR_CA_27



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_27

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

04/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Castagnetti Giovanna

id_cruscotto

Via

Serafina

N° civico

8

CAP

41037

Località

Crocicchio Zen

UTM E

11°2'26,147"

UTM N

44°51'59,312"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	40
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	2,5	0
D.Copertura danneggiata	0	80

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	2	
Tubazioni	2	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 27 (1)	
MIR CA 27 (2)	
MIR CA 27 (3)	
MIR CA 27 (4)	
MIR CA 27 (5)	

NOTE

Nell'area si sono individuate lastre, tubi e cisterne, in buono stato. Vi è poi una tettoia crollata con diverse lastre rotte.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 27 (1)



MIR CA 27 (2)



MIR CA 27 (3)



MIR CA 27 (4)



MIR CA 27 (5)