



# MIR\_CA\_22



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR\_CA\_22

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Budri Mario

id\_cruscotto

Via

Borghetto

N° civico

52

CAP

41037

Località

Cividale

UTM E

11°6'6,919"

UTM N

44°53'13,722"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	30

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 22 (1)	
MIR CA 22 (2)	
MIR CA 22 (3)	
MIR CA 22 (4)	
MIR CA 22 (5)	

### NOTE

Copertura del pollaio, fabbricato da demolire.  
Pratica MUDE in corso.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 22 (1)



MIR CA 22 (2)





MIR CA 22 (3)



MIR CA 22 (4)



MIR CA 22 (5)