


# MED\_CA\_16



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**MED\_CA\_16**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

03/01/2014

Comune

MEDOLLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

**B**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Ferrari Maurizio

id\_cruscotto

MED 143

Via

Provinciale

N° civico

CAP

41036

Località

UTM E

11°6'4,461"

UTM N

44°50'4,642"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	15

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Le lastre sono appoggiate in una zona di terreno che diventa difficile da raggiungere in caso di abbondanti piogge

Necessità di migliorare l'illuminazione:

No

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

No

Elementi problematici:

No

Necessità di isolare servizi o strutture:

No

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

No

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

No

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

No

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

MED CA 16 (1)

MED CA 16 (2)

MED CA 16 (3)

MED CA 16 (4)

### NOTE

L'area non è identificata da numero civico, si trova a circa 50 mt dal civico 111 sul lato opposto in direzione Sal Felice.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MED CA 16 (1)



MED CA 16 (2)



MED CA 16 (3)



MED CA 16 (4)