

MIR_CA_12



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_12

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/05/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Geom. Troncone Comune di Mirandola

id_cruscotto

MIR 269

Via

Statale Sud

N° civico

148-150

CAP

41037

Località

S. Giacomo R.

UTM E

11°3'37,6272"

UTM N

44°51'44,2332"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	25	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 12 001	
MIR CA 12 002	
MIR CA 12 003	
MIR CA 12 004	
MIR CA 12 005	

NOTE

Siccome l'amianto è frammisto alla macerie dovrà essere avviato a smaltimento tutto il cumulo.
Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 12 001



MIR CA 12 002



MIR CA 12 003



MIR CA 12 004



MIR CA 12 005