



CEN_CA_01



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CEN_CA_01

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

04/08/2014

Comune

CENTO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Farina Erik - Panini Milena

id_cruscotto

Via

Nannini

N° civico

13

CAP

44042

Località

Alberone

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	
D.Copertura danneggiata	0	48

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM-0441	
SAM-0442	
SAM-0443	
SAM-0444	
SAM-0445	

NOTE

Lo spazio risulta sufficiente per aggirarsi intorno allo stabile [Alla voce A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie è indicato: n° 10 lastre]

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SAM_0441.JPG



SAM_0442.JPG



SAM_0443.JPG



SAM_0444.JPG



SAM_0445.JPG