



BON_CA_01



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

BON_CA_01

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

27/07/2014

Comune

BONDENO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Dalla Fiore Antonietta Paola

id_cruscotto

Via

Arginelli

N° civico

376

CAP

44012

Località

Stellata

UTM E

689.429,573

UTM N

4.977.392,798

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	0
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	0	0
D.Copertura danneggiata	0	398

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM-0351	
SAM-0352	
SAM-0353	
SAM-0354	
SAM-0355	
SAM-0356	
SAM-0357	
SAM-0358	
SAM-0359	

NOTE

[per le tipologie A. Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie e C.Cumulo macerie frammiste ad amianto è indicato nell'informazione "Volume (m3)" - n.d. Per la tipologia D. Copertura danneggiata è indicato "altezza media di 3,90 mt"]

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SAM_0351.JPG



SAM_0352.JPG



SAM_0353.JPG



SAM_0354.JPG



SAM_0355.JPG



SAM_0356.JPG



SAM_0357.JPG



SAM_0358.JPG



SAM_0359.JPG