



SFP_CA_04



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

SFP_CA_04

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

23/12/2013

Comune

SAN FELICE SUL PANARO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Bocchi Manuela

id_cruscotto

SFP 025

Via

Canalino

N° civico

241

CAP

41038

Località

UTM E

11°8'59,099"

UTM N

44°50'28,552"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	60	0
D.Copertura danneggiata	0	30

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SFP CA 4 (1)	
SFP CA 4 (2)	
SFP CA 4 (3)	
SFP CA 4 (4)	
SFP CA 4 (5)	

NOTE

L'edificio è parzialmente crollato, si trovano frammenti di lastre in mezzo alle macerie e lastre quasi integre sopra alla porzione non crollata.
Si allega piano rimozione amianto per la parte non frammista.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SFP CA 4 (1)



SFP CA 4 (2)



SFP CA 4 (3)



SFP CA 4 (4)



SFP CA 4 (5)