


# CAV\_CA\_03



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CAV\_CA\_03

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/01/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Bellesia Maria Pia

id\_cruscotto

CAV 033

Via

Ronchi

N° civico

45

CAP

41032

Località

Motta

UTM E

11°0'28,492"

UTM N

44°50'12,913"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	10
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	2	0
D.Copertura danneggiata	0	20

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	2	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAV CA 3 (1)	
CAV CA 3 (2)	
CAV CA 3 (3)	
CAV CA 3 (4)	
CAV CA 3 (5)	
CAV CA 3 (6)	
CAV CA 3 (7)	
CAV CA 3 (8)	
CAV CA 3 (9)	

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAV CA 3 (1)



CAV CA 3 (2)



CAV CA 3 (3)



CAV CA 3 (4)



CAV CA 3 (5)



CAV CA 3 (6)



CAV CA 3 (7)



CAV CA 3 (8)



CAV CA 3 (9)