



MIR_CA_31



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_31

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Luppi Giuseppe

id_cruscotto

Via

Cavo

N° civico

7

CAP

41037

Località

Mortizzuolo

UTM E

11°7'3,903"

UTM N

44°53'49,076"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	100
D.Copertura danneggiata	0	150

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 31 (1)	
MIR CA 31 (2)	
MIR CA 31 (3)	
MIR CA 31 (4)	
MIR CA 31 (5)	
MIR CA 31 (6)	
MIR CA 31 (7)	
MIR CA 31 (8)	
MIR CA 31 (9)	

NOTE

Nel cortile posteriore della casa ci sono lastre, frammenti e sacchi pieni di frammenti di amianto. La copertura della stalla risulta danneggiata.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 31 (1)



MIR CA 31 (2)



MIR CA 31 (3)



MIR CA 31 (4)



MIR CA 31 (5)



MIR CA 31 (6)



MIR CA 31 (7)



MIR CA 31 (8)



MIR CA 31 (9)