



MIR_CA_09



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_09

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

07/05/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Pretto Silvano

id_cruscotto

MIR 177

Via

Baraldini

N° civico

9

CAP

41037

Località

Mortizzuolo

UTM E

11°7'37, 1388"

UTM N

44°52'33,7692"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	4	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 9 001	
MIR CA 9 002	
MIR CA 9 003	
MIR CA 9 004	

NOTE

Sono stati rinvenuti piccoli frammenti di lastre ondulate in e/c.a. nell'area a prato circostante le lastre accatastate. Si prescrive in fase di recupero che venga accuratamente ispezionata e pulita detta area.
Le lastre sono accatastate in due punti diversi l'uno poco distante dall'altro (totale 3 cumuli)
Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna e Mantovani Gino.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 9 001



MIR CA 9 002



MIR CA 9 003



MIR CA 9 004