



# POG\_CA\_02



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

**POG\_CA\_02**

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

29/07/2014

Comune

POGGIO RENATICO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

**B**

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Dalla Marco Juri

id\_cruscotto

/

Via

Russia

N° civico

23

CAP

44028

Località

Coronella

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	0	10
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	3
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	5,71

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Canne fumarie	1	lunga 1,5 metri e accatastata vicino al vecchio porcile crollato

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM_0368	
SAM_0369	
SAM_0370	
SAM_0371	
SAM_0372	
SAM_0373	
SAM_0374	

### NOTE



### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):

# POG\_CA\_02



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

**POG\_CA\_02**

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

29/07/2014

Comune

POGGIO RENATICO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

**B**

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Dalla Marco Juri

id\_cruscotto

/

Via

Russia

N° civico

23

CAP

44028

Località

Coronella

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	0	10
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	3
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	5,71

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Canne fumarie	1	lunga 1,5 metri e accatastata vicino al vecchio porcile crollato

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SAM_0368	
SAM_0369	
SAM_0370	
SAM_0371	
SAM_0372	
SAM_0373	
SAM_0374	

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):





SAM\_0368.JPG



SAM\_0369.JPG





SAM\_0370.JPG



SAM\_0371.JPG





SAM\_0372.JPG



SAM\_0373.JPG



SAM\_0374.JPG