


# CEN\_CA\_02



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**CEN\_CA\_02**

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

30/07/2014

Comune

CENTO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

**B**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Azienda Agricola Balboni Maurizio

id\_cruscotto

Via

Brunelli

N° civico

3

CAP

44041

Località

Buonacompra

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	rotta

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome
SAM 0426 - SAM 0428

### NOTE

I pezzi delle vasche danneggiate verranno collocati in prossimità dell'area cortiliva vicino alla strada d'accesso


### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):

# CEN\_CA\_02



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CEN\_CA\_02

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

30/07/2014

Comune

CENTO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Azienda Agricola Balboni Maurizio

id\_cruscotto

Via

Brunelli

N° civico

3

CAP

44041

Località

Buonacompra

UTM E

UTM N

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	rotta

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome
SAM 0426 - SAM 0428

### NOTE

I pezzi delle vasche danneggiate verranno collocati in prossimità dell'area cortiliva vicino alla strada d'accesso

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SAM\_0426.JPG



SAM\_0427.JPG





SAM\_0428.JPG