



BON_CA_03



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

BON_CA_03

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

28/07/2014

Comune

BONDENO

Provincia

Ferrara

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Garutti Zaira

id_cruscotto

Via

per Vigarano

N° civico

44

CAP

44012

Località

UTM E

691.959,585

UTM N

4.972.028,890

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	39,74
D.Copertura danneggiata	0	185

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

0

Distanza dalla via d'accesso m:

500

Difficoltà:

B (bassa)

Presenza di erba o altro da
ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e
sicurezza
dell'area:

Buona - lavorazione da un lato del
fabbricato - prestare attenzione per
inagibilità

Necessità di
migliorare
l'illuminazione:

no

Possibilità
d'esondazione,
allagamenti:

No

Elementi
problematici:

/

Necessità di
isolare servizi o
strutture:

No nessuno

Presenza di altri
pericoli
(pendenze,etc):

Sì, edificio oggetto dell'intervento è
collegato ad un fienile inagibile e
pericolante

Necessità di
piattaforma o altro
per raggiungere le
macerie:

si-cestello

Presenza di
strutture con
copertura in e/ca
danneggiata:

Sì

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

SAM-0360
SAM-0361
SAM-0362
SAM-0363
SAM-0364
SAM-0365
SAM-0366
SAM-0367

NOTE

Presenza di 7-8 lastre abbancato a lato del fienile (provenienza casa)

OPERATORI

Comune:

Bonora Elena

Gestore:

Tassinari D -Giovan

Altro (proprietà):

AUSL Bonzagni Raf



SAM_0360.JPG



SAM_0361.JPG



SAM_0362.JPG



SAM_0363.JPG



SAM_0364.JPG



SAM_0365.JPG



SAM_0366.JPG



SAM_0367.JPG