


# BON\_CA\_02



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**BON\_CA\_02**

Gestore SGRUA

**C.M.V. Servizi s.r.l.**

Data

**10/09/2014**

Comune

**BONDENO**

Provincia

**Ferrara**

Invio:

**2°**

Macrocategoria:

**A**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

**Comune di Bondeno - Bocciofila**

id\_cruscotto

Via

**Fermi**

N° civico

**4**

CAP

**44012**

Località

**Bondeno**

UTM E

**691.883,981**

UTM N

**4.973.039,492**

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	1022

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
2.jpg	
3.jpg	
20140730_162138.jpg	
20140730_162214.jpg	
20140730_162234.jpg	
20140730_162238.jpg	
20140730_162449.jpg	
20140730_162539.jpg	
20140730_162548.jpg	
20140730_162559.jpg	
20140730_162616.jpg	
20140730_162623.jpg	
planimetria.jpg	
1.jpg	

### NOTE

----------------------

## OPERATORI

Comune:

Elena Bonora

Gestore:

Daniela Tassinari

Altro (proprietà):



1.jpg



2.jpg



3.jpg



20140730\_162138.  
jpg





20140730\_162214.  
jpg



20140730\_162234.  
jpg



20140730\_162238.  
jpg



20140730\_162449.  
jpg





20140730\_162539.  
jpg



20140730\_162548.  
jpg



20140730\_162559.  
jpg



20140730\_162616.  
jpg





20140730\_162623.  
jpg



planimetria.jpg