



SFP_CA_10



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

SFP_CA_10

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

23/12/2013

Comune

SAN FELICE SUL PANARO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Comune di S. Felice - Tecnico Molinari Giuseppe

id_cruscotto

SFP 070

Via

Dogaro

N° civico

4103

CAP

41038

Località

Dogaro

UTM E

11°11'9,618"

UTM N

44°48'29,317"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	2
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	10	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	
Altro (specificare)	0	N. 9 big bag posati in terra vicino alla cisterna, non si è certi che all'interno vi s

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SFP CA 10 (1)	
SFP CA 10 (2)	
SFP CA 10 (3)	
SFP CA 10 (4)	
SFP CA 10 (5)	

NOTE

N. 9 big bag posati in terra vicino alla cisterna, non si è certi che all'interno vi sia amianto totale circa 10 mc

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SFP CA 10 (1)



SFP CA 10 (2)



SFP CA 10 (3)



SFP CA 10 (4)



SFP CA 10 (5)