



CAV_CA_11



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CAV_CA_11

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Riccò Renzo

id_cruscotto

CAV 118

Via

Prati

N° civico

1-3

CAP

41032

Località

UTM E

10°59'3,22"

UTM N

44°50'35,398"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	60
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	3	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	
Altro (specificare)	0	Accatastati vicino alle lastre ci sono n.8 sacchi da spazzatura neri contenenti f

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAV CA 11 (1)	
CAV CA 11 (2)	
CAV CA 11 (3)	
CAV CA 11 (4)	
CAV CA 11 (5)	
CAV CA 11 (6)	
CAV CA 11 (7)	
CAV CA 11 (8)	

NOTE

Nel cortile sono presenti circa 60 mq di lastre, n. 1 cisterna rotta e vari frammenti, n. 8 sacchi di plastica nera pieni di frammenti di lastre.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAV CA 11 (1)



CAV CA 11 (2)



CAV CA 11 (3)



CAV CA 11 (4)



CAV CA 11 (5)



CAV CA 11 (6)



CAV CA 11 (7)



CAV CA 11 (8)