



SFP_CA_16



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

SFP_CA_16

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

28/06/2014

Comune

SAN FELICE SUL PANARO

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Riziero Cavallina

id_cruscotto

Via

Marzanella

N° civico

2001

CAP

41038

Località

Rivara

UTM E

11°10'51,919

UTM N

44°49'50,796"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	200
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	4	0
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	20	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Altro (specificare)	0	Accanto ai bancali con le lastre sono stoccati n.8 bidoni di carburante con all'i

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
SFP CA 16 (1)	
SFP CA 16 (2)	
SFP CA 16 (3)	
SFP CA 16 (4)	
SFP CA 16 (5)	
SFP CA 16 (6)	

NOTE

Nell'area di intervento sono presenti: un cumulo di macerie con amianto frammisto, dei bancali con lastre di amianto e dei bidoni pieni di frammenti.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



SFP CA 16 (1)



SFP CA 16 (2)



SFP CA 16 (3)



SFP CA 16 (4)



SFP CA 16 (5)



SFP CA 16 (6)