



MIRA_CA_02



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIRA_CA_02

Gestore SGRUA

C.M.V. Servizi s.r.l.

Data

13/01/2014

Comune

MIRABELLO

Provincia

Ferrara

Invio:

1°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Rimondi e Cardì Snc

id_cruscotto

Via

del Lavoro

N° civico

11

CAP

44043

Località

UTM E

11448380

UTM N

44818748

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	600

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

DSCN1127.jpg

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



DSCN1127.jpg