



# CON\_CA\_19



## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

CON\_CA\_19

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

06/06/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

### IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Reggiani Maria Grazia

id\_cruscotto

Via

Rocca

N° civico

179

CAP

41033

Località

Vallalta Concordia

UTM E

10°58'53,11"

UTM N

44°56'40,581"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	5
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	15	1

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	
Altro (specificare)	0	Pannelli in c.a. che rivestivano il muro depositati all'interno del fabbricato

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 19 (1)	<input type="text"/>
CON CA 19 (2)	
CON CA 19 (3)	
CON CA 19 (4)	
CON CA 19 (5)	

### NOTE

N° 3 lastre di c.a., all'interno del fabbricato si trovano circa mq 15,00 di pannelli in c.a. e una vasca.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 19 (1)



CON CA 19 (2)





CON CA 19 (3)



CON CA 19 (4)



CON CA 19 (5)