


MIR_CA_18



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_18

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

29/05/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Tioli Elena

id_cruscotto

Via

Bosco

N° civico

38

CAP

41037

Località

UTM E

11°3'14,034"

UTM N

44°54'29,094"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	5
D.Copertura danneggiata	0	30

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 18 (1)	
MIR CA 18 (2)	
MIR CA 18 (3)	
MIR CA 18 (4)	
MIR CA 18 (5)	

NOTE

Le lastre si trovano sulla copertura di n. 2 pollai ad una altezza di circa 2 mt da terra. Vi sono frammenti di lastre all'interno della parte posteriore del fienile.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 18 (1)



MIR CA 18 (2)



MIR CA 18 (3)



MIR CA 18 (4)



MIR CA 18 (5)