


MIR_CA_34



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_34

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

06/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Gambuzzi Maria Luisa

id_cruscotto

Via

San Martino Carano

N° civico

98

CAP

41037

Località

San Martino Carano

UTM E

11°2'39,967"

UTM N

44°53'10,580"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	200

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 34 (1)	
MIR CA 34 (2)	
MIR CA 34 (3)	
MIR CA 34 (4)	

NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 34 (1)



MIR CA 34 (2)



MIR CA 34 (3)



MIR CA 34 (4)