



MIR_CA_28



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_28

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Moretti Claudia

id_cruscotto

Via

Valli

N° civico

537

CAP

41037

Località

San Martino Spino

UTM E

11°14'17,977"

UTM N

44°56'5,449"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	5
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	0	5

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 28 (1)	
MIR CA 28 (2)	
MIR CA 28 (3)	
MIR CA 28 (4)	
MIR CA 28 (5)	
MIR CA 28 (6)	

NOTE

La proprietà sta valutando di avvalersi per lo smaltimento dei 5 m3 di lastre e cisterna del servizio di "microraccolta" del cemento amianto operata dal gestore Aimag.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 28 (1)



MIR CA 28 (2)



MIR CA 28 (3)



MIR CA 28 (4)



MIR CA 28 (5)



MIR CA 28 (6)