



MIR_CA_07



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO TRA LE MACERIE

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_07

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

07/01/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Pecorari Davide

id_cruscotto

MIR 130

Via

Imperiale

N° civico

497

CAP

41037

Località

Mortizzuolo

UTM E

11°13'15,6468"

UTM N

44°53'14,2332"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	170	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 7 001	
MIR CA 7 002	
MIR CA 7 003	
MIR CA 7 004	
MIR CA 7 005	
MIR CA 7 006	

NOTE

Trattasi di n. 2 cumuli di macerie contaminati da frammenti di lastre ondulate in e/c.a e di una cisterna sempre in e/c.a..
Al sopralluogo presente anche AUSL di Mirandola - Operatore: Piazzola Anna e Mantovani Gino.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 7 001



MIR CA 7 002



MIR CA 7 003



MIR CA 7 004



MIR CA 7 005



MIR CA 7 006