


MIR_CA_25



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_25

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

06/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Shi Xlaozhen

id_cruscotto

Via

Righi

N° civico

35

CAP

41037

Località

UTM E

11°3'49,838"

UTM N

44°54'10,348"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	500	0
D.Copertura danneggiata	0	200

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

500

Distanza dalla via d'accesso m:

30

Difficoltà:

M (media)

Presenza di erba o altro da
ripulire:

/

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e
sicurezza
dell'area:

Accesso difficile, capannone crollato e
pericolante

Necessità di
migliorare
l'illuminazione:

/

Possibilità
d'esondazione,
allagamenti:

/

Elementi
problematici:

/

Necessità di
isolare servizi o
strutture:

/

Presenza di altri
pericoli
(pendenze,etc):

/

Necessità di
piattaforma o altro
per raggiungere le
macerie:

/

Presenza di
strutture con
copertura in e/ca
danneggiata:

Copertura crollata all'interno del
capannone

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome

MIR CA 25 (1)

MIR CA 25 (2)

MIR CA 25 (3)

MIR CA 25 (4)

NOTE

Capannone crollato, tetto in amianto crollato all'interno, in mezzo alle macerie, pareti molto pericolanti, operare solo dopo messa in sicurezza o demolizione.

OPERATORI

Comune:

/

Gestore:

Matteo Beltrami

Altro (proprietà):

/



MIR CA 25 (1)



MIR CA 25 (2)



MIR CA 25 (3)



MIR CA 25 (4)