


# MIR\_CA\_35



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR\_CA\_35

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

06/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Gambuzzi Maria Luisa

id\_cruscotto

Via

Sabbioni

N° civico

4^

CAP

41037

Località

S. Martin Carano

UTM E

11°2'35,023"

UTM N

44°53'0,821"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	500	0
D.Copertura danneggiata	0	3000

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Coperture di capannoni da demolire edifici pericolanti

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:


Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

Circa 5000 mq di coperture

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 35 (1)	
MIR CA 35 (2)	
MIR CA 35 (3)	
MIR CA 35 (4)	

### NOTE

Circa mq 3000 di coperture di 3 capannoni da demolire in futuro.  
Verificare procedure Sfinge.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 35 (1)



MIR CA 35 (2)



MIR CA 35 (3)



MIR CA 35 (4)