

Programma Municipi - EMT

LOTTO N.	comune	Destinazione d'uso	Note relazione geologica
PROVINCIA FERRARA			
1	POGGIO RENATICO	municipio	l'area si trova in adiacenza a quella scolastica, l'istruttoria del Servizio Geologico si è basata sulla relazione geologica dell'area scolastica. Esito positivo
PROVINCIA DI MODENA			
2	CONCORDIA	municipio	l'area si trova in adiacenza a quella scolastica (lotto 28 EST), l'istruttoria del Servizio Geologico si è basata sulla relazione geologica dell'area scolastica. Esito positivo
3	FINALE EMILIA	municipio e magazzino comunale	Istruttoria ha dato esito positivo. Si segnalano le seguenti specificazioni: l'analisi del rischio liquefazione sullo strato sabbioso (posto a quota variabile da -10.20 a -13.60) ha dato esito basso/molto basso
4	MEDOLLA	municipio	l'area si trova in adiacenza a quella scolastica, l'istruttoria del Servizio Geologico si è basata sulla relazione geologica dell'area scolastica. Esito positivo
5	MIRANDOLA	municipio	l'area si trova in adiacenza a quella scolastica, l'istruttoria del Servizio Geologico si è basata sulla relazione geologica dell'area scolastica. Esito positivo. Si segnala la seguente specificazione al paragrafo 4 della relazione geologica si dichiara: "(...) "In tutte le verticali esplorate e verificate il rischio di liquefazione è risultato molto basso".
6	NOVI DI MODENA	carabinieri	Istruttoria ha dato esito positivo.
7	NOVI DI MODENA	municipio (due piani)	Istruttoria ha dato esito positivo. Si segnalano le seguenti specificazioni: 1) si evidenzia che il sottile strato di sabbia presente -5.0, -5.4, è potenzialmente liquefacibile; il calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione sulla verticale è comunque nullo o molto basso 2) Un piccolo refuso a pag 18 dove è citato il sito di Rovereto anziché Novi 3) la relazione contiene la parametrizzazione geotecnica utile ad un progetto esecutivo. Solo riguardo a quest'ultima si rileva la necessità di un controllo più approfondito in fase di valutazione del progetto esecutivo stesso
8	SAN FELICE SUL PANARO	municipio	Istruttoria ha dato esito positivo
9	SAN FELICE SUL PANARO	magazzino comunale	Istruttoria ha dato esito positivo
10	SAN POSSIDONIO	magazzino comunale	Istruttoria ha dato esito positivo. Si segnalano le seguenti specificazioni: Rischio liquefazione assente fino a quota -14 p.c e più in profondità sempre molto basso utilizzando M=6 a _{max} =0.3 falda ipotizzata a -3 (cautelativa)