

DOCUMENTO UNICO DEI RISCHI INTERFERENZIALI

LEGENDA:

DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI

Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardiaroba interni ai presidi e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti e servizi delle Aziende.

Integrazione alle informazioni ex art.26 D.Lgs.81/2008

In riferimento ai disposti di legge di cui all'oggetto, si comunicano le informazioni sui rischi da lavoro e le misure di sicurezza presenti in ambito aziendale, con particolare riferimento agli ambienti nei quali gli operatori delle ditte che svolgono la loro attività operano.

l'esecuzione dell'attività dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento e di servizio delle strutture interessate ; per l'attività eseguita nei corridoi, prestare attenzione al passaggio delle persone e dei carrelli adibiti al trasporto di biancheria, rifiuti, ecc;

non ostacolare con attrezzature e materiali le vie di fuga e le uscite di emergenza;
l'emergenza/evacuazione in caso d'incendio è regolamentata da disposizioni aziendali interne, le indicazioni da seguire sono evidenziate nelle planimetrie e dall'apposita segnaletica dislocate all'interno porre particolare attenzione per l'eventuale attività che dovesse interessare il Pronto Soccorso per garantire sempre e comunque il passaggio degli automezzi per l'emergenza sanitaria; prestare adeguata attenzione alla viabilità interna, compresi i mezzi per l'emergenza.

	Danno-patologia lieve	Danno-patologia modesta	Danno-patologia grave
Improbabile	1 (bianco)	2 (verde)	3 (giallo)
Poco probabile	2 (verde)	3 (giallo)	4 (rosso)
Probabile	3 (giallo)	4 (rosso)	4 (rosso)

Distribuzione e raccolta della biancheria ed eventuale materasseria 2 volte la

- Via Fausto Beretta, 7 - FERRARA - Servizio Igiene Pubblica
- Via Mortara, 16 - FERRARA - Vari Servizi
- Via Boschetto - FERRARA - Vari Servizi
- Attività ambulatoriali della medicina di base - Via Cassoli, 30 - FERRARA
- Ambulatori Ospedale Pieve di Cento
- Via Garibaldi - Argenta
- Via Cremonino, 10 - Cento
- Via Cremonino, 18 - Cento - Direzione Sanitaria
- Via Gennai, 85 - Cento - Sede di Distretto
- Via Falzoni Gallerani - Cento - Salute Mentale
- Via Kennedy, 4 - Codigoro - Ser. T
- Via Rosario, 5 - Codigoro - Salute Mentale
- Via Liguria - Codigoro - Servizio Sociale
- Via Fattibello, 13 - Comacchio - Igiene Pubblica
- P.zza XX Settembre, 45 - Comacchio
- Viale Carducci, 54 - Copparo
- Via Mazzini, 45 - Copparo - Salute Mentale
- Via Ghiara, 34 - Ferrara - Dip.to di Salute Mentale
- Via Oroboli, 42 - Ferrara - Sociale
- Via Gandini, 26 - Ferrara - Servizi Vari



0=assente, 1=trascurabile, 2=basso, 3=medio, 4=alto

DISLOCAZIONE DEI SERVIZI, DISTRETTI E PRESIDI NEL TERRITORIO DELLA AZIENDA USL. E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA

Distribuzione e raccolta giornaliera della biancheria e materasseria, presso:

- Struttura Sanitaria E. Boeri di Tresigallo
- Ospedale San Camillo di COMACCHIO Via R. Felletti, 2
- Struttura Sanitaria di CODIGORO Via Cavallotti, 345
- Ospedale di CENTO Via Vicini, 2
- Ospedale F.lli Borselli di BONDENO Via Dazio, 113
- Ospedale Mazzolari Vandini di ARGENTA Via Nazionale Ponente, 5
- Struttura Sanitaria C. Epi di PORTOMAGGIORE Via De Amicis, 22
- Ospedale di Copparo Via Roma, 18
- Ospedale del Delta di LAGOSANTO
- Dipartimento salute mentale:**
 - Centro S. Bartolo, Via S. Bartolo, 43 - FERRARA
 - Servizio di Diagnosi e Cura, Corso Giovecca, 203 - FERRARA
 - Residenza Basaglia c/o Struttura Sanitaria di PORTOMAGGIORE
 - Servizio Psichiatrico c/o Ospedale del Delta di LAGOSANTO
 - Residenza "La Luna" di Ferrara

Ditta		GESTIONE				PERSONALE DEL COMMITTENTE				
Attività omogenea		Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardaroba interni all'ospedale di Cento e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti				ATTIVITA' SANITARIA				
Rischi	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	TOTALE Costi adeguamenti	
Meccanico	X				X				0	
	I		Utilizzare solo apparecchiature dotate di marchio IMQ		I		verificare periodicamente la funzionalità delle protezioni e dell'impianto di terra	100	100	
Elettrico	X								0	
Mmc		4 (rosso)				4 (rosso)			0	
Incendio	I		Il materiale in deposito non deve essere lasciato incustodito lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite di emergenza	200	I		Effettuare la formazione specifica e relativa alle strutture oggetto dell'appalto seguendo le indicazioni specifiche da attuare in caso di emergenza	300	500	
Microclima	I	2 (verde)			I	2 (verde)			0	
Taglio	X								0	
Chimico	X				X				0	
Strutturale	I	2 (verde)			I	2 (verde)	garantire un adeguato ricambio d'aria	500	500	
Allergologico					X				0	
Rumore									0	
Vibrazioni	X								0	
Radiazioni non ionizzanti					X				0	
Radiazioni ionizzanti	X				X				0	
Biologico	I	2 (verde)	Utilizzare i seguenti DPI: guanti conformi alle norme EN 374:2003	500	I	2 (verde)	individuare un locale ad uso doccia collegato allo spogliatoio disponibile in caso di imbrattamento con materiale biologico	0	500	
Scivolamento	I	2 (verde)	Informazioni sulla segnaletica specifica	200	I	2 (verde)	predisporre la segnaletica specifica	0	200	
VDT	X				X				0	
Scottature									1800	

Appalto	Attività omogenee	Ambiente di lavoro	Organizzazione e gestione guardaroba interno all'ospedale di Cento e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca							TOTALE Costi adeguamenti
			Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
GESTIONE	Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri del guardaroba interni all'ospedale di Cento e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti	Ospedale di Cento	7.00 12.30	7.00 12.30	7.00 12.30	7.00 12.30	7.00 12.30	7.00 12.30	/	700
COMMITTENTE	Personale sanitario del committente	Ospedale di Cento	0 - 24							0
										0
	Visitori e utenti									700

Ditta		GESTIONE				PERSONALE DEL COMMITTENTE				
Attività omogenea		Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardaroba interni all'ospedale di Comacchio e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti				ATTIVITA' SANITARIA				
Rischi	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	TOTALE Costi adeguamenti	
Mecanico	X		Utilizzare solo apparecchiature dotate di marchio IMO		X				0	
Elettrico	I				I		verificare periodicamente la funzionalità delle protezioni e dell'impianto di terra	100	100	
Mmc	X	4 (rosso)	Il materiale in deposito non deve essere lasciato incustodito lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite di emergenza	200	I	4 (rosso)	Effettuare la formazione specifica e relativa alle strutture oggetto dell'appalto seguendo le indicazioni specifiche da attuare in caso di emergenza	300	500	
Incendio	I	2 (verde)			I	2 (verde)			0	
Microclima	X								0	
Taglio	X								0	
Chimico	X				X				0	
Strutturale	I				I				0	
Allergologico					X				0	
Rumore									0	
Vibrazioni	X								0	
Radiazioni non ionizzanti					X				0	
Radiazioni ionizzanti	X				X				0	
Biologico	I	2 (verde)	Utilizzare i seguenti DPI: guanti conformi alle norme EN 374:2003	500	I	2 (verde)	individuare un locale ad uso doccia collegato allo spogliatoio disponibile in caso di imbrattamento con materiale biologico	0	500	
Scivoliamento	I	2 (verde)	Informazioni sulla segnaletica specifica	200	I	2 (verde)	predisporre la segnaletica specifica	0	200	
VDI	X				X				0	
Scottature									1300	

Tabella Oraria Ospedale di Comacchio

Appalto	Attività omogenee	Ambiente di lavoro	Organizzazione e gestione guardaroba interno all'ospedale di Comacchio e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca							TOTALE Costi adeguamenti
			Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
GESTIONE	Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri del guardaroba interni all'ospedale di Comacchio e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti	Ospedale di Comacchio	7,00 12,00	7,00 12,00	7,00 12,00	7,00 12,00	7,00 12,00	/	/	700
			0 - 24							0
										0
COMMITTENTE	Personale sanitario del committente	Ospedale di Comacchio								0
			Visitori e utenti							700

Tabella rischi Ospedale di Copparo

Dati		GESTIONE				PERSONALE DEL COMMITTENTE			
Attività omogenea		Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardaroba interni all'ospedale di Copparo e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti				ATTIVITA' SANITARIA			
Rischi	Tipologie di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	TOTALE Costi adeguamenti
Meccanico	X		Utilizzare solo apparecchiature dotate di marchio IMO		X				0
Elettrico	I				I		verificare periodicamente la funzionalità delle protezioni e dell'impianto di terra	100	100
Mmc	X	4 (rosso)				4 (rosso)	Effettuare la formazione specifica e relativa alle strutture oggetto dell'appalto seguendo le indicazioni specifiche da attuare in caso di emergenza	300	0
Incendio	I		Il materiale in deposito non deve essere lasciato incustodito lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite di emergenza	200	I				500
Microclima	I	2 (verde)			I	2 (verde)			0
Taglio	X								0
Chimico	X				X				0
Strutturale	I				I		Imbiancare le pareti del locale deposito	300	300
Allergologico					X				0
Rumore									0
Vibrazioni	X								0
Radiazioni non ionizzanti					X				0
Ridiazioni ionizzanti	X				X				0
Biologico	I	2 (verde)	Utilizzare i seguenti DPI: guanti conformi alle norme EN 374:2003	500	I	2 (verde)	individuare un locale ad uso doccia collegato allo spogliatoio disponibile in caso di imbrattamento con materiale biologico	0	500
Scioglimento	I	2 (verde)	Informazioni sulla segnaletica specifica	200	I	2 (verde)	predisporre la segnaletica specifica	0	200
VDI	X				X				0
Scottature									1600

Appalto	Attività omogenee	Ambiente di lavoro	Disinstallazione e ritiro del Tomografo attualmente in uso presso l'Unità Operativa di Radiologia dell'Ospedale del Delta							TOTALE Costi adeguamenti
			Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
GESTIONE	Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardiaroba interni all'ospedale di Copparo e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti	Ospedale di Copparo	/	7.00 – 13.00	/	7.00 – 13.00	/	7.00 – 13.00	/	700
			0 – 24							0
										0
COMMITTENTE	Personale sanitario del committente	Ospedale di Copparo	0 – 24							0
										0
			Visitation e utenti							700

Tabella rischi Ospedale del Delta

Ditta	GESTIONE					PERSONALE DEL COMMITTENTE				
	Attività omogenee: Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri del guardaroba interni all'ospedale del Delta e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti					ATTIVITA' SANITARIA				
Rischi	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	TOTALE Costi adeguamenti	
Meccanico	X		Utilizzare solo apparecchiature dotate di marchio IMO		X		verificare periodicamente la funzionalità delle protezioni e dell'impianto di terra	100	0	100
Elettrico	I				I					0
Mmc	X	4 (rosso)	Il materiale in deposito non deve essere lasciato incustodito lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite di emergenza	200	I	4 (rosso)	Effettuare la formazione specifica e relativa alle strutture oggetto dell'appalto seguendo le indicazioni specifiche da attuare in caso di emergenza	300	500	500
Incendio	I	2 (verde)			I	2 (verde)			0	0
Microclima	I								0	0
Taglio	X								0	0
Chimico	X				X				0	0
Strutturale	I				I				0	0
Allergologico					X				0	0
Rumore									0	0
Vibrazioni	X								0	0
Radiazioni non ionizzanti					X				0	0
Radiazioni ionizzanti	X	2 (verde)							0	0
Biologico	I	2 (verde)	Utilizzare i seguenti DPI: guanti conformi alle norme EN 374:2003	500	I	2 (verde)	Individuare un locale ad uso doccia collegato allo spogliatoio disponibile in caso di imbrattamento con materiale biologico	0	500	500
Scioglimento	I	2 (verde)	Informazioni sulla segnalitica specifica	200	I	2 (verde)	predisporre la segnalitica specifica	0	200	200
VDI	X				X				0	0
Scottature									1300	1300

Appalto	Attività omogenee	Ambiente di lavoro	Organizzazione e gestione del guardaroba interni all'ospedale del Delta e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta							TOTALE Costi adeguamenti	
			Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica		
GESTIONE	Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardaroba interni all'ospedale del Delta e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti	Ospedale del Delta	7,00	12,00	7,00	12,00	7,00	12,00	7,00	12,00	700
			0 - 24							0	
										0	
COMMITTENTE	Personale sanitario del committente	Ospedale del Delta								0	
	Visitatori e utenti									700	

Tabella Rischi Ospedale di Bondeno

Ditta		GESTIONE				PERSONALE DEL COMMITTENTE				
Attività omogenea	Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardaroba interni all'ospedale di Bondeno e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti					ATTIVITA' SANITARIA				
Rischi	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	Tipologia di rischio	Misura del rischio	Misure di tutela	Costi adeguamenti	TOTALE Costi adeguamenti	
Meccanico	X		Utilizzare solo apparecchiature dotate di marchio IMO		X				0	
Elettrico	I				I		verificare periodicamente la funzionalità delle protezioni e dell'impianto di terra	100	100	
Mmc	X	4 (rosso)				4 (rosso)			0	
Incendio	I		Il materiale in deposito non deve essere lasciato incustodito lungo i percorsi di esodo e in prossimità delle uscite di emergenza	200	I		Effettuare la formazione specifica e relativa alle strutture oggetto dell'appalto seguendo le indicazioni specifiche da attuare in caso di emergenza	300	500	
Microclima	I	2 (verde)			I	2 (verde)			0	
Taglio	X								0	
Chimico	X				X				0	
Strutturale	I				I			0	0	
Allergologico					X				0	
Rumore									0	
Vibrazioni	X								0	
Radiazioni non ionizzanti					X				0	
Radiazioni ionizzanti	X				X				0	
Biologico	I	2 (verde)	Utilizzare i seguenti DPI: guanti conformi alle norme EN 374:2003	500	I	2 (verde)	individuare un locale ad uso doccia collegato allo spogliatoio disponibile in caso di imbrattamento con materiale biologico	0	500	
Sviluppiamento	I	2 (verde)	Informazioni sulla segnaletica specifica	200	I	2 (verde)	predisporre la segnaletica specifica	0	200	
VDI	X				X				0	
Scollature									1300	

Appalto	Attività originarie	Ambiente di lavoro	Disinstallazione e ritiro del Tomografo attualmente in uso presso l'Unità Operativa di Radiologia dell'Ospedale del Delta						
			Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
GESTIONE	Organizzazione e gestione attrezzature, mezzi propri dei guardiaroba interni all'ospedale di Bondeno e del servizio di distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e di quella infetta o presunta tale, direttamente presso i reparti	Ospedale di Bondeno	7,00 12,00	7,00 12,00	7,00 12,00	7,00 12,00	7,00 12,00	/	/
COMMITTENTE	Personale sanitario del committente	Ospedale di Bondeno	0 - 24						
	Visitationi e utenti								
			TOTALE Costi adeguamenti						
			0						
			700						
			0						
			0						
			700						