



MIR_CA_24



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_24

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

06/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Budri Francesco

id_cruscotto

MIR 289

Via

Tabarello

N° civico

4

CAP

41037

Località

Quarantoli

UTM E

11°9'7,21"

UTM N

44°55'58,19"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	4

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 24 (1)	
MIR CA 24 (2)	
MIR CA 24 (3)	
MIR CA 24 (4)	

NOTE

Frammenti di lastre sparse nel prato

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 24 (1)



MIR CA 24 (2)



MIR CA 24 (3)



MIR CA 24 (4)