


# CON\_CA\_07



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CON\_CA\_07

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

02/01/2014

Comune

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Corvino Michele

id\_cruscotto

CON 095

Via

Ronchetti

N° civico

6

CAP

41033

Località

Vallalta

UTM E

11°1'39"

UTM N

44°56'52,17"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	0	3

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Canne fumarie	3	in pezzi

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze, etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CON CA 7 001	
CON CA 7 002	
CON CA 7 003	
CON CA 7 004	

### NOTE

A causa della fitta vegetazione non si è in grado di stabilire con certezza se vi siano altri frammenti di manufatto in cemento amianto, si raccomanda di ispezionare bene l'area.

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CON CA 7 001



CON CA 7 002





CON CA 7 003



CON CA 7 004