



# FIN\_CA\_07



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

FIN\_CA\_07

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

19/06/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Bregoli A. Maria

id\_cruscotto

Via

Rega

N° civico

8

CAP

41034

Località

Alberone

UTM E

11°18'4"

UTM N

44°48'37"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:


Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
FIN CA 07 - foto1	
FIN CA 07- foto2	
FIN CA 07 - vista in pianta	

### NOTE

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):




FIN CA 07-foto 1 .JPG



FIN CA 07-foto 2.JPG





**A** Strada Provinciale di Finale Emilia  
41034 Finale Emilia  
Italia  
© 2024 Google. Tutti i diritti sono riservati. CGR | Condizioni d'uso

FIN CA 07-vista in  
pianta .pdf