



CAR_CA_02



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CAR_CA_02

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

23/12/2013

Comune

CARPI

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Rossi Lorena

id_cruscotto

CAR 016

Via

Castello Pullica Parpaglia

N° civico

11

CAP

41012

Località

UTM E

10°59'28,5828"

UTM N

44°49'3,9864

| Tipologia | Volume (m3) | Superficie (m2) |
|---|-------------|-----------------|
| B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie | 0 | 1 |

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

| Tipologia | N° | Descrizione |
|---------------------|----|---|
| Cisterna per acqua | 1 | |
| Altro (specificare) | 0 | Frammenti di cisterna per acqua appoggiati al pozzo nel prato |

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

| Nome | |
|--------------|--|
| CAR CA 2 001 | |
| CAR CA 2 002 | |
| CAR CA 2 003 | |
| CAR CA 2 004 | |

NOTE

L'area ove si trovano i frammenti di amianto è recintata e chiusa con un lucchetto. Avvertire la proprietà prima di effettuare il recupero in modo che possa venire ad aprire il cancello.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAR CA 2 001



CAR CA 2 002



CAR CA 2 003



CAR CA 2 004