



FIN_CA_08



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

FIN_CA_08

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

19/06/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Comune di Finale Emilia

id_cruscotto

Via

Nives Barbieri

N° civico

CAP

41034

Località

Massa Finalese

UTM E

11°12'20"

UTM N

44°51'20"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	500

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Altro (specificare)	0	Sono presenti alcuni frammenti di materiali, presumibilmente, contenenti amia

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
FIN CA 08 - foto1	
FIN CA 08 - foto2	
FIN CA 08 - foto3	
FIN CA 08 - foto4	


NOTE

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



FIN CA 08-Foto
1.JPG



FIN CA 08-Foto
2.JPG



FIN CA 08-Foto
3.JPG



FIN CA 08-Foto
4.JPG