

**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

**POS\_CA\_05**

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

**B**

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Golinelli Mariangela

id\_cruscotto

POS 072

Via

Matteotti

N° civico

226-228

CAP

41039

Località

UTM E

10°50'32,63"

UTM N

44°52'15,661"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
C.Cumulo macerie frammiste ad amianto	40	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☒ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☐ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 5 (1)	
POS CA 5 (2)	
POS CA 5 (3)	
POS CA 5 (4)	
POS CA 5 (5)	

### NOTE

Cumulo di macerie e terra contaminato da spezzoni di amianto

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 5 (1)



POS CA 5 (2)





POS CA 5 (3)



POS CA 5 (4)



POS CA 5 (5)